



Grupp	Nummer	
	44-01 sid 1(2)	
02	Datum	Ers.med.
	2001-10-11	

Skivbromsnyheter BPW-axlar

Nedanstående förändringar införs från aug -01 med början på axlar med skivbroms SB 3745 (=SKH-axlar).



- **Rullbälg för gummilagrad glidbult.** Skyddet mot smutsinträning förstärkes därmed i glidbultens lagring. Mönstret på bälgen kan användas som slitageindikering för bromsklotsarna. Bälgen sitter fast med en plåtbricka i glidbulten. När beläggen slits rullas bälgen, genom bromsokets rörelse, mot axelns mitt. Då den släta omönskade delen ej längre syns på bälgens utsida måste beläggen bytas. Ny reparationsats för denna lagring som ersätter tidigare utförande är 10.09.801.06.30.0. Den ingår även i sats 10.09.801.06.24. 0 som omfattar båda glidbultarna. De nya verktygen för montering har nummer 11.02.0130.58.00 och 11.02.0130.59.00.
Bälgen skall maskeras före målning och demaskeras efter målning.



- **Gummikåpa över justerskruv.** Kåpan kan lätt tas av och återmonteras många gånger. Kåpan har nummer 10.02.1827.08.00 och finns i sats nummer 10.09.801.06.25.0 samt i beläggsatserna.
Kåpan skall maskeras före målning och demaskeras efter målning.



Fordonsmateriel AB

Box 1180, 262 23 Ängelholm

Tel. 0431-45 88 00, Fax 0431-45 88 80



Grupp	Nummer	
	44-01 sid 2(2)	
02	Datum	Ers.med.
	2001-10-11	



- **Adapter på justerskruv.** Adaptern är utformad så att det är den som går sönder vid överbelastning på justerskraven. Det kan uppstå vid justerförsök med ansatt broms eller tröghet i bromsmekanismen. Adaptern är utbytbar och sitter löst på justerskruvens splines. Adaptern har nummer 10.02.2400.11.00 och finns i sats nummer 10.09.801.06.25.0 samt i beläggsatserna. Går den sönder undersöker orsaken och felet åtgärdas. Adaptern kan ej användas på äldre justerskrivar.



- **Transportskydd.** Hålet i bromsoket där bromscylinderns tryckstäng går in är skyddat av ett gummimembran. Bromscylindern monteras utan att membranet avlägsnas. Tryckstängens gör därvid hål i membranet.